



SZCZEGÓŁ A A'

ZAMOCOWANIE WIĄZARÓW NA PODPORZE ZEWNĘTRZNEJ




A

KĄTOWNIK OS1
L 100x100x4 – 100




A'

KĄTOWNIK OS2
L 100x100x4 – 100



UWAGA
PRZY PODPORZE PRZESUWNEJ
(KĄTOWNIK OS2)-PODKŁADKA DLA ŚR.M12
—OBUSTRONNIE

<div>KASPER</div> <div>POLSKA Sp. z o.o.</div>		<div></div> <div>DRZEWNIANE WIĄZARY DACHOWE</div>	
OBIEKT: GMINNY OŚRODEK ZDROWIA MILKOWICE 59-222 DZ. NR 402, 397/1, 397/2, 398/1,399/1, 399/2			
TEMAT: KONSTRUKCJA WIĘZBY DACHOWEJ			
TYTUŁ: SZCZEGÓŁ B-STĘŻENIE POŁACIOWE PRZY OKAPIE			
	IMIĘ NAZWISKO	UPR.NR	PODPIS DATA SKALA
PROJEKTOWAŁ:	inż. ELŻBIETA SYDOR	SLK/0428/ PMOK/04	03.2008 –
OPRACOWAŁ:	ALEKSANDRA GANCARCZYK		NR RYS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. MAREK SADZIŃSKI	630/02	4